

令和5年度 春日台 年末安全確認パトロール 全体まとめ記録表

実施日時；令和5年12月24日(日)15時30分～

1. 危険箇所

(1)街路樹の枝が歩道・車道に伸びており危険；枝打ち願う

- ①4丁目5 春日台児童館西側、②4丁目8東側、③9丁目20-1西 新池側、
④西神1号線春日台歩道橋スロープ、

(2)庭木が歩道にはみ出している；枝打ち願う・・・各地域で対応願う

- ①1丁目18-5、②2丁目1-4、③2丁目1-10、④5丁目31-32北側、⑤8丁目6-2/3、
(3)5丁目エルカデノン南西側住宅周りの林は子供が立ち入り滑り落ちそうで危険；検討願う
(4)5丁目34・37・38東側道路に「徐行」の電柱幕を設置願いたい

(5)歩道に雑草がはみ出し通行の妨げになっている；刈り取り願う

- ①5丁目17東側、②8丁目11-25北側、③8丁目11-22北横断歩道、④9丁目12-3/4東側、
(6)8丁目8-40西側歩道の中央が窪んでいるため水たまりができる；補修願う
(7)9丁目11-72北側遊歩道に設置のベンチの木材が劣化しており破損の恐れあり；補修願う

2. 不衛生箇所

(1)平野中学校運動場西側の側溝に落ち葉が堆積、低木も自生している；処分願う

- (2)5丁目エルカデノン住宅南側林に大きな枯れ木の放置あり；処分願う
(3)8丁目中公園東側側溝に落ち葉が堆積、雑草も自生している；処分願う

(4)雑草・枯れ草が伸びており美観も損なわれている；刈り取り願う

- ①4丁目福祉センター南交差点北東角、②5丁目17交差点南角、
③9丁目12-4北側消火栓裏、④9丁目3-12空家周辺、⑤9丁目16-1西側、
(5)春日台公園東側 側溝が落ち葉で埋まっている；処分願う

3. 道路、歩道の破損場所 …… (ちょっとしたアスファルトのひび割れは対象外)

(1)街路樹の根による歩道の盛り上がりあり；補修願う

- ①1丁目12-1南側、②1丁目25-1/2西側、③1丁目18-4/5西側、④2丁目14-4北側、
⑤2丁目2-2/3南側、⑥2丁目1-11/12南側、⑦2丁目1-4/5南側、⑧2丁目6-3東側、
⑨4丁目7-5南側、⑩7丁目1-6南側、⑪8丁目中公園北新池側、

(2)歩道又は道路に穴・段差が生じている；補修願う

- ①2丁目6-3東側歩道、②2丁目16-12付近2カ所、③2丁目17-3付近、④7丁目3-1交差点、
(3)4丁目福祉センター南側交差点 横断歩道のアスファルト欠損及び白線が消えかけている；補修願う

(4)4丁目12-14消火栓廻りアスファルト壊れ；補修願う

(5)4丁目南公園陸橋下植栽の囲みブロックが盛り上がり；補修願う

(6)4丁目12-3、12-6、12-8南側歩道の縁石が盛り上がり；補修願う

(7)4丁目12-20付近電柱(40L2)の下アスファルト割れ；補修願う

(8)4丁目17-1交差点付近信号機縁石盛り上がり；補修願う

(9)4丁目サウスコート18番館東側 側溝が破損；補修願う・・・サウスコートで対応願う

(10)歩道又は道路に割れ・欠損あり；補修願う

- ①4丁目12-11西側、②4丁目17-7西側、③4丁目18-6南側バス停付近、

④4丁目サスコート11番館及び12番館南側、⑤9丁目2-26北側道路、

(11)9丁目11-2西神チャペル前歩道と車道間に段差あり；補修願う

(12)西神1号線春日台歩道橋の階段タイルが外れている；補修願う

4. その他 気付いた点

(1)春日台小学校バス停(東行き)のテント屋根から水滴が落ち続けている；補修願う

…交通局西神営業所に連絡済

(2)5丁目エルガーデン南西ごみステーション(電柱N7641)横の木が防犯カメラに被っている；枝打ち願う

(3)5丁目45/46付近道路割れ目に雑草あり；処置願う…地域で対応願う

(4)9丁目1-12西角に陥没か所あり；補修願う…地域で対応願う

(5)春日台公園弥生の丘西側階段のステップ段差が大きく高齢者が登りにくい；検討願う

(6)西神1号線沿い遊歩道は水はけが悪く水たまりができる場所あり；補修願う

・五六公園歩道橋下周辺及び9丁目16-3、16-9、11-29、11-76、9-5北側、

記号説明；

；西建設事務所へ申し入れる

；西建設事務所へ申し入れる（早急な対応を希望）

；交通局西神営業所へ申し入れる

；各地域で対応願う

尚、二重下線の表示は、写真あり

—以上—